

Bündnis für Bad Kösen  
c/o F.Doering  
Saalstraße 28  
06628 Bad Kösen

Bad Kösen, den 12.11.2020

Stadtverwaltung Naumburg  
Oberbürgermeister Herrn Küper  
Markt 1  
06618 Naumburg

Feuerlöschteich Tultewitz  
-----

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Küper,

seit längerem beschäftigen wir uns mit der Problematik der Feuerlöschsituation im Gebiet der Stadt Bad Kösen.

Als besonders problematisch erweist sich dabei der Feuerlöschteich in Tultewitz.

In mehreren Schreiben an den Burgenlandkreis (16.3.2020; 2.6.2020) wurde auf den Zustand hingewiesen. Im Ergebnis dessen gab es am 21.9.2020 eine Vor-Ort-Begehung, woran Vertreter der Stadtverwaltung trotz Einladung nicht teilnahmen.


Im Anhang finden sie einen entsprechenden Aktenvermerk der Begehung.

Da der Feuerlöschteich in Tultewitz mit großer Wahrscheinlichkeit undicht ist, was u.a. aus Gesprächen mit damaligen Bauarbeitern hervorgeht, der Teich mit großen finanziellem Aufwand saniert wurde und somit unseres Erachtens Regreßansprüche bestehen, bitten wir um Einsichtnahme nachstehender Unterlagen:

- Leistungsverzeichnis
- Rechnungslegung mit Aufmaß

In Erwartung einer alsbaldigen Antwort verbleiben wir

mit freundlichem Gruß



F. Doering  
Fraktionvorsitzender BBK

**Amt / Sachgebiet:** 38/ Brand- und Katastrophenschutz

**Aktenzeichen:**

**Datum:** 21.09.2020

## Aktenvermerk

### Begehung Löschteich Tultewitz, 21.09.2020

**Teilnehmer:** Hrn. Döring, Kernchen, Suchy, Altstaedt

Am 21.9.2020 fand eine Begehung des Löschteiches in Tultewitz statt. Auf Grund des niedrigen Wasserstandes konnte festgestellt werden, dass der Boden des Teiches entweder verschlammt ist, oder nicht aus eine Betonbodenplatte besteht. Hr. Kernchen will prüfen, ob er noch Fotos aus der Bauphase besitzt. Lt. Aussage von Hrn. Döring schwankt der Wasserstand in wenigen Tagen um ca. 10 cm. Eine eigene Quelle gibt es nicht, der Teich speist sich aus der Oberflächenentwässerung. Grundsätzlich stehen zur Löschwasserversorgung verschiedene Hydranten zur Verfügung. In wie weit diese die erforderliche Löschwassermenge liefern, muss geprüft werden. Eine ergänzende Löschwasserversorgung durch den Löschteich ist auch bei einem niedrigen Wasserstand möglich. Es muss jedoch dringend geprüft werden, worin die starken Schwankungen des Wasserstandes begründet sind. Ggf. sind hier bauliche Nachbesserungen durchzuführen, um hier für die Einsatzkräfte der Feuerwehren eine zuverlässige Löschwasserentnahmestelle bereitzustellen.

gez. Altstaedt  
SL Brand- und KatS